

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела по
Чугуевскому муниципальному
округу департамента труда и
социального развития
Приморского края



М. Е. Рыбкова
2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01 - 1015-34

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края
- 1.2. Адрес объекта 692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1825,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 1540000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2021, *капитального* -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края (МКОУ СОШ № 9 с. Каменка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Администрация Чугуевского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 193 тел. 8(42372)21189

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и дополнительное образование детей.

- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта – нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *нет*,
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый*;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть спуск с государственной трассы «Осиновка – Рудная пристань»*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г, У, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 год
в рамках исполнения плана ремонта здания
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для категорий инвалидов А
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (Г, С, У)

4.4. Для принятия решения требуется

- 4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов;

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеется

- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 28 декабря 2020 г. на 3-х л.
2. Акта обследования объекта: № __ от 28 декабря 2020 г. на 13-и л.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по
Чугуевскому муниципальному
округу департамента труда и
социального развития
Приморского края


М.Е. Рыбкова
«18» декабря 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____**

с. Каменка Приморского края

Наименование территориального
образования субъекта РФ

28 декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края

1.2. Адрес объекта 692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1825,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да); 1540000 кв.м

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2021, *капитального* -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края, МКОУ СОШ № 9 с. Каменка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Осуществление образовательной деятельности

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта – нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *нет*,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть спуск с государственной трассы «Осиновка – Рудная пристань»

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	8-15	1-3,19
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	1, 16-18	4-6, 19
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	3,4,5, 16,18, 25,28, 29	4,9,6-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	18-20	8,9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	6, 23,24	13,18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, С, Г, У)	3,4,5, 16,18, 25,28, 29	4,13-16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	14,13	1-3

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 год

в рамках исполнения плана ремонта здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) А

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при Губернаторе Приморского края.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

4.4.7. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 1 _____ л.
2. Входа в здание	на _____ 1 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 2 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 4 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 1 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 1 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 16 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 5 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Директор МКОУ СОШ № 9 с. Каменка

Лосюк

Е. А. Лосюк

Члены рабочей группы:

Начальник отдела по Чугуевскому
муниципальному округу департамента труда
и социального развития Приморского края



М. Е. Рыбкова

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель Чугуевской
межрайонной организации
«Всероссийского общества слепых»



Л. П. Паламарчук

Председатель общества инвалидов
Чугуевского района Приморской краевой
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Дегтярь



Н. П. Дегтярь

Представитель организации,
расположенной на объекте:

Социальный педагог

Бабак

Н. С. Бабак

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка

Чугуевского района Приморского края

692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	8-11	1,2,3	Не выявлены			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	12-14	1,2,3	Имеются дефекты асфальтного покрытия, бордюрные камни отсутствуют	К,О,С	Провести ремонт покрытия, установить бордюрные камни	Кап. ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть		19	Не выявлены	К		
1.5	Автостоянка и парковка	нет	15	2	Отсутствует место парковки для инвалидов		Оборудовать и обозначить место парковки для инвалидов	Текущ. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие одного входа, доступного для всех категорий инвалидов			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	8-15	1-3,19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется ремонт асфальтного покрытия, установка бордюрных камней, оборудование и обозначение места парковки для инвалидов.

И. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка

Чугуевского района Приморского края

692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	16	4	Ширина лестницы 6 м., разделительные поручни отсутствуют. Не нанесена контрастная маркировка.	К,О,С	Установить разделительные поручни, нанести яркую контрастную маркировку.	Тек. рем.
2.2	Пандус (наружный)	есть	16	19	Не выявлены			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	17	4	Не выявлены			
2.4	Дверь (входная)	есть	18	5	Высота порога 6 см.	К,О,С	Занизить пороги	Тек. рем
2.5	Тамбур	есть	1	6	Не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие одного входа, доступного для всех категорий инвалидов			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	1, 16-18	4-6, 19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанести яркую контрастную маркировку, установить разделительные поручни на входной площадке, оборудовать пандус, занизить порог входной двери.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка

Чугуевского района Приморского края

692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	6	Не выявлено			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3,4,5,18	10,11	Отсутствуют предупреждающие указатели. Перила не соответствуют требованиям, пристенные поручни отсутствуют	К, О,С	Разместить предупреждающие указатели, Заменить перила на двухуровневые, установить пристенные поручни.	Тек. рем.
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		19				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		8,9	Высота порога более 14 мм.	К, О,С	Занизить пороги	Тек. рем.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3,16,25,28,29	7,8,12,4		К,О,С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина при движении кресла-коляски не менее 1,5 м.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	3,4,5, 16,18,25,28,29	4,9,6-12	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: заменить перила на двухуровневые, оборудовать пристенные поручни, занизить пороги.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка

Чугуевского района Приморского края

692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	18 19 20	8-9, 16	Дверные ручки одного цвета с дверным полотном.	К,О,С	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном,	Тек. рем.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	18-20	8,9,16	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется заменить ручки на контрастные по цвету с дверным полотном.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка

Чугуевского района Приморского края

692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка

Чугуевского района Приморского края

692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка

Чугуевского района Приморского края

692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	23, 24	18	Отсутствуют поручни	К, О,С	Установить поручни в туалетной кабине	Тек. рем.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	6	13	Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие как минимум одной универсальной кабины, доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	6, 23,24	13,18	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется установить в туалетной кабине поручни.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка

Чугуевского района Приморского края

692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		14	Не выявлены			
6.2	Акустические средства	есть		15, 4	Не выявлены			
6.3	Тактильные средства	есть		13, 16	Не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Объект должен быть оснащен как минимум 3 видами устройств и средств информации			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-И (К, О, Г, У, С)	3,4,5, 16,18,25,28,29	4,13-16	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет



УТВЕРЖДАЮ

 Директор МКОУ СОШ № 9
 с. Каменка

 Е. А. Лосюк
 « 28 » декабря 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края
- 1.2. Адрес объекта 692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1825,9 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2021, *капитального* -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692608, Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Чугуевского муниципального округа Приморского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 193, тел. 8(42372)21189

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и дополнительное образование детей.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 320 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта – нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *нет*,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*;

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть спуск с государственной трассы «Осиновка – Рудная пристань»*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4. Управленческое решение

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч.	Текущий ремонт

	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Лосюк Е. А. директор МКОУ СОШ № 9 с. Каменка, тел.8(42372)29142

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи)