

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МКОУ СОШ № 9 с. Каменка



Е. А. Лосяк

«27» сентября 2021 г.

А К Т

осмотра здания МКОУ СОШ № 9 с. Каменка, расположенного по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии: директор – Е. А. Лосяк

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР – Т. А. Грибенчук

Учитель – Бабак Н. С.

Завхоз – Иванченко Н. П.

произвели с 22 по 24 сентября 2021 года визуальный осмотр здания, расположенного по адресу: Приморский край, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29

Осмотр показал следующие дефекты и повреждения:

- Растрескивание, отслаивание лакокрасочного и штукатурного покрытия стен;
- Количество осветительных приборов и их технические характеристики в исследуемых помещениях не соответствуют современным нормам;
- Трещины, выбоины, истирание бетонного пола;
- Растрескивание штукатурного слоя потолка;
- Прогиб надстроенной деревянной конструкции в центре помещения;
- Повреждения дверных полотен и наличников;
- Повреждение полотна и наличников раздаточного окна;
- Протечки сантехнического оборудования;

Вывод: по результатам визуального осмотра здания сформирована ведомость дефектов для дальнейшей разработки проектно-сметной документации.

Председатель комиссии: _____ Лосюк / Е. А. Лосюк /

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР – _____ Гриб /Т. А. Грибенчук/

Учитель – _____ Бабак /Н. С. Бабак/

Завхоз – _____ Иванченко /Н. П. Иванченко/