



ВОСТОК ПРОЕКТ СТРОЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗЫСКАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

по результатам инженерно-технического обследования системы пожарной сигнализации здания МКОУ СОШ № 9, расположенной по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, 29.



Утверждено
Директор МКОУ СОШ №9 с. Каменка
Досюк
Е.А. Досюк

№ п/п	Наименование конструкции	Место расположения дефекта (повреждения)	Описание дефекта / повреждения	Рекомендации по устранению дефектов.	Объём
1	Система пожарной сигнализации	Здание МКОУ СОШ № 9 по ул. Магистральная, 29 в с. Каменка Приморского края	Срок службы отдельных элементов пожарной сигнализации превышает минимальный равный 10 годам Светодиодные индикаторы более чем в 30% ИП вышли из строя Провисание ШПС Кабель линии ИП, а также кабель системы оповещения не соответствует п.4.9 СП 6.13130.2013, п.3.4 СП 3.13130.2009	Разработать проект и выполнить устройство новой системы пожарной сигнализации	Повсеместно